

FABIA

Elektrická schémata

Čís. 14 / 1

Vydání 10.08

Přední mlhové světlomety

od srpna 1999

Informace:


- ♦ rozmístění relé a osazení pojistek
- ♦ vícepólové svorkovnice
- ♦ kostřicí body

viz montážní místa

FABIA

Elektrická schémata

Čís. 14 / 2



přední mlhové světlomety

- E23 - spínač předních mlhových světlometů a zadního mlhového světla
- K17 - kontrolka předních mlhových světlometů
- L22 - žárovka levého předního mlhového světlometu
- L23 - žárovka pravého předního mlhového světlometu
- T2b - svorkovnice, 2pólová, na předním levém mlhovém světlometu
- T2c - svorkovnice, 2pólová, na předním pravém mlhovém světlometu
- T6p - svorkovnice, 6pólová, na příčné stěně vlevo (červená)
- T17a - svorkovnice, 17pólová, na spínači světel
- T32a - svorkovnice, 32pólová, na panelu přístrojů
- 124 - ukostření, v kabelovém svazku motorového prostoru
- B205 - propojení (přední mlhové světlomety), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- D59 - propojení (přední mlhové světlomety), v kabelovém svazku motorového prostoru

- ws = bílá
- sw = černá
- ro = červená
- br = hnědá
- gn = zelená
- bl = modrá
- gr = šedá
- li = fialová
- ge = žlutá
- or = oranžová
- rs = růžová