




Uzwojenie główne U1,V1,W1,PEN = 30 zw / palec Φ 0,60 mm / Cu / $y=8,10,12,14$
 Odczep z zwojenia 1f / napięcie odniesienia / U2 -PEN = 17 zw podzielone na 8 żłobków
 Zasilanie regulatora napięcia F1-F2 = 44 zw / palec Φ 0,48 mm / Cu / $y=14$
 Zasilanie prostownika P1-P2 = 17 zw Φ 0,60 mm $y=14$