

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ PROMÍTAČÍHO STROJE

F1 - T3,15A/35A 250V

F2 - F1,6A/35A 250V

F3 - F80mA/35A 250V

F4 - F1A/35A 250V


S1 - OVLÁDÁNÍ PROMÍTAČÍHO
STROJE

S6 - ZAKLÁDÁNÍ

S7 - PŘEVÍJENÍ

TABULKA OVLÁDÁNÍ SPINÁČE S1

	1	2	3	4	5	6	7	8
1-2								
3-4								
5-6								
7-8								



KONTAKTY SPINÁČE S1 KRESLENY V POLOZE (CHOD VPŘED A ZAPNUTÁ PROJEKČNÍ ŽAROVKA)