







Jednofázové motorčeky z práčky




b) PH 250-2




2 APC 71-2s

c) se svorkovnicí



Přepínání smyslu otáček u provedení c) i d) (pračka, odstředivka)
se provádí zvláštním přepínačem

e) 2 APC 71-4s....
s volnými vývody




Pouze pro jeden smysl
točení!
Směr točení při pohledu
na volný konec hřídele


Obr. 18b, c, d, e. Motory jednoúčelové pračkové

Příklad typ. označení pro proved. a, b: APB 112 M-4,6

a) vinutí brzdy shodné s jmen. napětím motoru



b) vinutí brzdy na napětí fázové




Obr. 18. Motory brzdové dvourychlostní s dvěma vinutími.


zapojení brzdy pro: 9b, 10b

Příklad typ. označení pro proved. a, b: APB 132 M-2,4,6

a) vinutí brzdy shodné s jmen. napětím motoru



b) vinutí brzdy na napětí fázové



Obr. 14. Motory brzdové trojrychlostní s dvěma vinutími.